

**ПАСПОРТ**  
**спортивной площадки г. Армавир, Старая Станица**  
**ул. Ставропольская. 41**

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование объекта спортивная площадка г. Армавир, Старая Станица ул. Ставропольская. 41

1.2. Адрес объекта \_\_\_\_\_

352941, Краснодарский край, г. Армавир, станица Старая Станица, ул. Ставропольская. 41

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект МАОУ-СОШ № 25

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 8(86137)37846

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта декабрь 2009 г.

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 3280 кв.м.

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): ограждение имеется

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) металл

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) имеется

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.)  
асфальт, щебень, резинобитум

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) да

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) 656 чел.

1.16. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): \_\_\_\_\_

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Ворота футбольные	Металл	Удовлетворительное
2	Щиты баскетбольные	Металл	Удовлетворительное
3	Стойки волейбольные	Металл	Удовлетворительное
4	Лавки, трибуны	Металл, дерево	Удовлетворительное
5	Гимнастический городок	Металл, дерево	Удовлетворительное
6	Флагшток	Металл	Удовлетворительное

Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Иванов И.И. Должность \_\_\_\_\_





Подпись Иванов И.И.

## ЖУРНАЛ

результатов контроля за техническим состоянием оборудования  
спортивной площадки г. Армавир, Старая Станица  
ул. Ставропольская. 41

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
28.08.2022					
1	Ворота футбольные	<i>удов</i>	—		
2	Щиты баскетбольные	<i>удов</i>	—		
3	Стойки волейбольные	<i>удов</i>	—		
4	Лавки, трибуны	<i>удов</i>	—		
5	Гимнастический городок	<i>удов</i>	—		
6	Флагшток	<i>удов</i>	—		
24.10.2022					
1	Ворота футбольные	<i>удов</i>	—		
2	Щиты баскетбольные	<i>удов</i>	—		
3	Стойки волейбольные	<i>удов</i>	—		
4	Лавки, трибуны	<i>удов</i>	—		
5	Гимнастический городок	<i>удов</i>	—		
6	Флагшток	<i>удов</i>	—		
13.03.2023					
1	Ворота футбольные				
2	Щиты баскетбольные				
3	Стойки волейбольные				
4	Лавки, трибуны				
5	Гимнастический городок				
6	Флагшток				
25.05.2023					
1	Ворота футбольные				
2	Щиты баскетбольные				
3	Стойки волейбольные				
4	Лавки, трибуны				
5	Гимнастический городок				
6	Флагшток				

График (регулярного визуального, функционального, ежегодного основного) осмотра оборудования спортивной площадки г. Армавир, Старая Станица ул. Ставропольская. 41

№	Заказчик	Ответственный за регулярный визуальный осмотр	Наименование оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
1	МАОУ-СОШ № 25	Учитель физ.культуры Калиниченко С.И., зам. по АХР Зражаева А.Н.	Ворота футбольные Щиты баскетбольные Стойки волейбольные Лавки, трибуны Гимнастический городок Флагшток	28.08.2022	<i>Всеголише оборудован удовлетворит</i>	—	
2	МАОУ-СОШ № 25	Учитель физ.культуры Калиниченко С.И., зам. по АХР Зражаева А.Н.	Ворота футбольные Щиты баскетбольные Стойки волейбольные Лавки, трибуны Гимнастический городок Флагшток	24.10.2022	<i>Всеголише оборудован удовлетворит</i>	—	
3	МАОУ-СОШ № 25	Учитель физ.культуры Калиниченко С.И., зам. по АХР Зражаева А.Н.	Ворота футбольные Щиты баскетбольные Стойки волейбольные Лавки, трибуны Гимнастический городок Флагшток	13.03.2023			
4	МАОУ-СОШ № 25	Учитель физ.культуры Калиниченко С.И., зам. по АХР Зражаева А.Н.	Ворота футбольные Щиты баскетбольные Стойки волейбольные Лавки, трибуны Гимнастический городок Флагшток	25.05.2023			

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования спортивной площадки**  
**г. Армавир, Старая Станица ул. Ставропольская. 41**

от 24 октября 2022 г. № 02

г. Армавир, станица Старая Станица

наименование населенного пункта

Владелец МАОУ-СОШ № 25

Место расположения 352941, Краснодарский край, г. Армавир, станица Старая Станица, ул. Ставропольская. 41

Характеристика поверхности спортивной площадки:


асфальт, щебень, резинобитум

**Перечень оборудования:**

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Ворота футбольные	Не выявлено	состояние удовлетворительное	
2	Щиты баскетбольные	Не выявлено	состояние удовлетворительное	
3	Стойки волейбольные	Не выявлено	состояние удовлетворительное	
4	Лавки, трибуны	Не выявлено	состояние удовлетворительное	
5	Гимнастический городок	Не выявлено	состояние удовлетворительное	
6	Флагшток	Не выявлено	состояние удовлетворительное	


Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

Спортивная площадка пригодна к дальнейшей эксплуатации


Ответственный исполнитель учитель физ.культуры  С.И. Калиниченко  
должность подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

Зам. директора по ВР



Зам. директора по АХР



Рабочий по КО и РЗ

